

金管楽器修理価格表

上段：一般の方

下段：当店で購入された方（購入より6年間）

	トランペット コルネット	トロンボーン	ホルン	ユーフォニアム	チューバ
全体点検	2,200~	2,200~	2,200~	2,200~	2,750~
	1,100~	1,100~	1,100~	1,100~	1,430~
ピストン調整 (1カ所につき)	2,200~	-	-	2,750~	3,300~
	1,100~	-	-	1,430~	1,650~
ロータリー調整 (1カ所につき)	-	3,300~	3,300~	-	3,850~
	-	1,650~	1,650~	-	1,980~
スライド調整	-	4,400~	-	-	-
	-	2,200~	-	-	-
バルブ・抜差管固着	2,200~	2,200~	2,200~	2,200~	3,300~
	1,100~	1,100~	1,100~	1,100~	1,650~
抜差調整	2,200~	2,200~	2,750~	2,750~	3,300~
	1,100~	1,100~	1,430~	1,430~	1,650~
マウスピース固着	550~	550~	550~	550~	550~
マウスピース変形修正	550~	550~	550~	550~	550~
ウォーターキーコルク交換	550~	550~	550~	550~	550~
ハンダ付け (1カ所につき)	1,650~	1,650~	1,650~	1,650~	1,650~
	1,100~	1,100~	1,100~	1,100~	1,100~
バネ交換 (1カ所につき)	550~	550~	550~	550~	550~
へこみ直し	別途見積	別途見積	別途見積	別途見積	別途見積
スワブづまり	2,200~	2,200~	2,200~	3,300~	3,300~
全分解管体洗浄	3,300~	3,300~	8,800~	4,400~	8,800~

- 価格はすべて**税込み表示**です。上記技術料のほかパーツ代は別途頂戴いたします。
- 購入日より1年間、正常な使用状態に限り点検・調整は無料です。故意または過失によるへこみ・曲がりなどは有料です。
- 価格はすべて基本料金です。メーカーや楽器の状態などにより料金が加算される場合がございます。